

Herleitung Gewässerräume Fliessgewässer mit Gewässerraum

Beilage F.1

R+K

Die Raumplaner.

**R+K
Raumplanung AG**

Poststrasse 4
8808 Pfäffikon SZ
T 055 415 00 15

Im Aeuli 3
7304 Maienfeld GR
T 081 302 75 80

Oberalpstrasse 81
6490 Andermatt UR
T 041 887 00 27

info@rkplaner.ch
www.rkplaner.ch

304-11
22. Juli 2025



Impressum

Auftrag	Teilrevision der Nutzungsplanung, Herleitung Gewässerräume Fließgewässer mit Gewässerraum		
Auftraggeber	Gemeinderat der Gemeinde Arth Rathausplatz 6 Postfach 263 6415 Arth		
Auftragnehmer	R+K Raumplanung AG Poststrasse 4 8808 Pfäffikon SZ T 055 415 00 15	R+K Raumplanung AG Im Aeuli 3 7304 Maienfeld GR T 081 302 75 80	R+K Raumplanung AG Oberalpstrasse 81 6490 Andermatt UR T 041 887 00 27
Bearbeitung	Mario Roth, Jakob Müller, Silja Weibel		
Titelbild	Eigenes Foto R+K, 16.01.2023		
Qualitätsmanagement	SQS ISO 9001		

Einleitung / Information


Aufgrund der vielen Unklarheiten seitens der Bevölkerung bezüglich der Herleitung der Gewässerräume wurde das vorliegende Dokument zusammengestellt. Es soll eindeutig und nachvollziehbar aufzeigen, wie die Gewässerraumbreiten gemäss Gewässerschutzverordnung (Art. 41a ff GSchV, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2863_2863_2863/de#chap_7/sec_1) ermittelt wurden.

Dabei wurde jedes einzelne Fließgewässer separat aufgelistet, aufgeteilt nach Abschnitten. Die Abschnittsnummern (bspw. 1900-01-01-4121) der Fließgewässer stammen aus dem Datensatz der Ökomorphologie des Kantons Schwyz (<https://map.geo.sz.ch/s/9bqoRC>). Nach der Abschnittsnummer kann mit CTRL-F im vorliegenden Dokument gesucht werden. Teilweise wurde neue Fließgewässer ergänzt. Diese wurden mit dem Abschnittsnamen «unbekannt» und fortlaufenden Nummern ergänzt.

Diese Daten stellen die Ausgangslage dar, diese Fließgewässer wurden in Detail geprüft und auch in der Lage teilweise präzisiert.

Abgebildet werden im vorliegenden Dokument nur Fließgewässerabschnitte mit einer voraussichtlichen Gewässerraumausscheidung (Überlagernde Gewässerraumzone im grundeigentümergebundenen Zonenplan). Fließgewässerabschnitte mit möglichen Verzichtgründen wurden im separaten Dokument (Beilage F.2 Gewässerräume Fließgewässer – Interessenabwägung) festgehalten und dokumentiert.

Zusammenfassung Kap. 3.6 Berechnung des Gewässerraums





Es wurden zudem Anpassungen vorgenommen, um einheitliche Gewässerräume zu erhalten. Damit konnte teilweise auf viele unterschiedliche Rücksprünge der Gewässerraumbreiten verzichtet werden. Dies trägt zu verbesserter Lesbarkeit der Gewässerräume sowie Verständlichkeit bei. Die entsprechenden Angaben sind jeweils vermerkt.


Beispielfaktenblatt:


Gewässername	<i>Name des Fließgewässers</i>
Gewässernummer	<i>Nummer des Fließgewässers</i>
Plan mit verorteten Abschnitten	
Blau – Fließgewässer mit Gewässerraumfestlegung (Beilage F.1) Rot – Fließgewässer mit voraussichtlichem Verzicht auf Gewässerraum (Beilage F.2)	
Abschnittsnummer	Gemäss Daten Ökomorphologie des AfG
Eindolung	Ja/nein gemäss Ökomorphologie oder eigener Erhebung
Durchschnittliche Sohlenbreite [m]	Gemäss Daten Ökomorphologie des AfG
Klasse / Breitenvariabilität	Gemäss Daten Ökomorphologie des AfG
Korrekturfaktor	Faktor 1.5: bei eingeschränkter Breitenvariabilität Faktor 2: bei keiner oder unbekannter Breitenvariabilität
Nat. GSB Korrekturfaktor [m]	Durchschnittliche Sohlenbreite x Korrekturfaktor
Nat. GSB Referenzstrecke [m]	Nat. GSB einer Referenzstrecke bachaufwärts oder bachabwärts
Nat. GSB Erhebung [m]	Nat. GSB aufgrund der Erhebung im Gelände vor Ort
Übernahme von	Welche nat. GSB wurde für die Berechnung des Gewässerraums verwendet. Ökomorphologie: Daten gemäss Ökomorphologie des AfG Referenzmethode: Daten gemäss einer Referenz- resp. Vergleichsstrecke Korrekturmethode: Daten gemäss der Ermittlung mittels Korrekturfaktor Eigene Erhebung: Daten gemäss eigenen Erhebungen (vor Ort, Kartenmaterial)
Breite Gewässerraum [m]	Ermittlung der Gewässerraumbreite
Ökomorphologie plausibel	Ja - die ökomorphologischen Daten (Grundlagendaten) wurden als plausibel eingestuft und als Berechnungsgrundlage übernommen Nein – die ökomorphologischen Daten (Grundlagendaten) wurden als nicht plausibel eingestuft und es wurde die Referenzmethode oder die eigene Erhebung vorgezogen
Gefährdungen Hochwasser / Murgang vorhanden	Ja/nein
Revitalisierungsplanung vorhanden	Ja/nein
Naturschutzgebiet	Ja/nein


Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	Abschnittsnummer mit Gewässerrauminventar
Bemerkungen	Allfällige Bemerkungen
Erhöhung	Prüfung einer Erhöhung Eine Reduktion kommt im gesamten Gemeindegebiet nicht vor. Daher wird auf die Beurteilung eines möglichen Reduktionstatsbestands verzichtet.


Gewässername Gewässernummer					Fischrattenbach, 654-0000									
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-1663	nein	4	eingeschänkt	1.5	6	4	-	Referenzstrecke	17	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-1660	nein	4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	17	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-1661	nein	6	eingeschänkt	1.5	9	4	-	Referenzstrecke	17	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Aktualisierte Gefahrenzonen können mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden				


Gewässername Gewässernummer		Treichibach-Rampe, 000-2780												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-4587	nein	1.5	keine	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-4587	nein	1.5	keine	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	ja	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden, Geschiebesammler wird mit GWR abgedeckt					

Gewässername Gewässernummer		Brennstudenbach, 000-2790													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
2023-06-27-9322	nein	0	nicht bestimmt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-4556	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-4557	nein	2.5	keine	2	5	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden, Geschiebesammler wird mit GWR abgedeckt						

Gewässername		unbekannt,												
Gewässernummer		000-2809												
														
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-06-27-9324	nein	0	nicht bestimmt	2	0	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer				Langacherbach, 000-2810											
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-4122	nein	2	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-4121	nein	1	eingesch ränkt	1.5	1.5	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4120	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4124	nein	1.4	eingesch ränkt	1.5	2.1	2	1.5	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4123	nein	1.4	aus geprägt	-	-	2	-	Refe renz stre cke	12	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-4125	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	0.5	Refe renz stre cke	12	ja	nein	nein	nein	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein					
Bemerkungen															
Erhöhung										Nein					


Gewässername Gewässernummer					Witeschrandbach, 625-0000									
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-10-03-2178	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6628	nein	1	keine	2	2	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6629	nein	1	eingeschränkt	1.5	1.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2179	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.5	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2190	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	3	-	Referenzstrecke	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2178	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden, Geschiebesammler wird mit GWR abgedeckt				



Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-10-03-2178	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	nein	nein
2023-10-03-2179	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.5	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-10-03-2190	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	-	2.25	eigene Erhebung	12.6	nein	nein	nein	nein	nein
unbekannt_75	nein	1	ausgeprägt	-	-	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	Nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_77	nein	0	ausgeprägt	-	-	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	nein	nein	nein	nein	nein
unbekannt_79	nein	1	ausgeprägt	-	-	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	ja	nein	nein	nein	nein
unbekannt_80	nein	1	ausgeprägt	-	-	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	ja	nein	nein	nein	nein
2023-10-03-2192	nein	2	keine	2	4	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	ja	nein	nein	nein	nein
unbekannt_94	nein	1	ausgeprägt	-	-	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	ja	nein	nein	nein	ja
2023-10-03-2179	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.5	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-6628	nein	1	keine	2	2	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6629	nein	1	eingeschränkt	1.5	1.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2179	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.5	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	ja	nein


								etho de						
2023-10-03-2190	nein	1.5	eingesch ränk t	1.5	2.25	3	-	Refe renz stre cke	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2178	nein	2	eingesch ränk t	1.5	3	3	-	Korr ektu rfakt orm etho de	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)														
nein														
Bemerkungen														
Erhöhung														
Nein														


Gewässername Hinterer Rütlibach,
Gewässernummer 624-0000




Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-10-03-2177	nein	1	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2177	nein	1	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	nein
2023-10-03-2177	nein	1	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	nein


1900-01-01-7545	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökonomie	13.25	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-7547	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-7548	nein	3	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökonomie	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-7549	nein	1.8	keine	2	3.6	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-7550	nein	1.5	keine	2	3	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-7546	nein	1.4	keine	2	2.8	3	3	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										7550				
Bemerkungen														
Erhöhung										Ja Erhöhung beim Geschiebesammler aufgrund Hochwasserschutz				


Gewässername Gewässernummer				Vorderer Rütlibach, 000-2820										
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-6197	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6201	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	-	3	eigene Erhebung	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6198	nein	5	eingeschränkt	1.5	7.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6202	nein	5	eingeschränkt	1.5	7.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6204	nein	2	keine	2	4	-	3	eigene Erhebung	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6199	nein	6	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6198	nein	5	eingeschränkt	1.5	7.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									6201					
Bemerkungen														
Erhöhung									Ja Erhöhung beim Geschiebesammler aufgrund Hochwasserschutz					

Gewässername Gewässernummer				Turmbach 000-2830, 000-2840											
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-5767	nein	1.5	keine	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	Ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-5765	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-5764	ja	0	nicht bestimmt	2	0	-	-	Ökomorphologie	12	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-5762	nein	0.8	keine	2	1.6	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-5766	nein	1.2	keine	2	2.4	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-5761	nein	1	keine	2	2	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-5764	nein	0	nicht bestimmt	2	0	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									5762, 5766						
Bemerkungen															


Erhöhung	Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden, Geschiebesammler wird mit GWR abgedeckt
----------	--

Gewässername Gewässernummer		Turmbach 000-2830, 000-2840												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-1257	nein	1.5	keine	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-1257	nein	1.5	keine	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden, Geschiebesammler wird mit GWR abgedeckt					

Gewässername		Studenbach												
Gewässernummer		000-2830												
														
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
unbekannt_1	nein	0	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
unbekannt_72	nein	0	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_73	ja	0	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen									Zusammenhängender GWR					
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Trehbach, 623-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-3035	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	-	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3034	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	3	Korrekturfaktormethode	14.5	ja	nein	ja	nein	nein

1900-01-01-3043	nein	3	keine	2	6	-	-	Ökonomie	14.5	ja	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-3040	nein	2.2	eingeschränkt	1.5	3.3	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-3041	nein	1.8	keine	2	3.6	3	3	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-3036	nein	1.4	eingeschränkt	1.5	2.1	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-3038	nein	1.4	eingeschränkt	1.5	2.1	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-3037	nein	1.6	keine	2	3.2	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	ja	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									3036, 3043					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Ausreichender Raum für Revitalisierung und Hochwassersicherheit					

Gewässername Gewässernummer		Trehbach, 623-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-3039 (1)	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	-	2	eige ne Erhe bung	12	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-3039 (2)	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	1.20	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Mühlebach, 622-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-1512	nein	1.6	eingeschränkt	1.5	2.4	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-1516	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-1513	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	2	1.4	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	nein	

1900-01-01-1514	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-1515	nein	1.4	eingeschränkt	1.5	2.1	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-1511	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									1512, 1516					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Ausreichender Raum für Revitalisierung und Hochwassersicherheit					


Gewässername Gewässernummer		Mühlebach, Quellbächli 622-0000, 522-0050												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-4024	nein	2	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12	ja	nein	nein	nein	ja
2023-10-03-2283	nein	1.5	kein e	2	3	2	1	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4239	nein	1.2	kein e	2	2.4	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	ja	nein	ja
2023-10-03-2303	nein	1.5	kein e	2	3	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4027	nein	0.8	eing esch ränk t	1.5	1.2	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4023	ja	1.4	nich t best imm t	2	2.8	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4026	nein	1.2	eing esch ränk t	1.5	1.8	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-10-03-2303	nein	1.5	kein e	2	3	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein

2023-10-03-2303	nein	1.5	keine	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-4239	ja	1.2	keine	2	2.4	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	nein	nein
2023-10-03-2304	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				


Gewässername Gewässernummer		Mühlebach, 622-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-09-12-2291	nein	1	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein
2023-09-12-2292	nein	1	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-10-17-2302	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	1	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Boliwaldbach 522-0020, 522-0030, 522-0040												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-04-01-2277	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4024	nein	2	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12	ja	nein	nein	nein	ja
2023-09-12-2289	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-09-12-2289	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-09-12-2287	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-09-12-2288	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-09-12-2288	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja

2023-09-12-2278	nein	1	ausgeprägt	-	-	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-04-01-2290	ja	0.3	nicht bestimmt	2	0.6	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4022	nein	1.4	eingeschränkt	1.5	2.1	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-09-12-2296	nein	1	ausgeprägt	-	-	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				


Gewässername Gewässernummer		Rindelbach, 522-0010												
														
Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sommerungsgebiet
1900-01-01-7580	nein	1.6	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein

1900-01-01-7581	ja	0.5	nicht bestimmt	2	1	1.6	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	ja	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden				




Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-5367	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-6595	nein	1.5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	ja
1900-01-01-2357	nein	0.5	eingeschränkt	1.5	0.75	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6593	nein	0.5	eingeschränkt	1.5	0.75	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-5366	nein	2	keine	2	4	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-5365	nein	1.6	keine	2	3.2	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	ja	ja	ja
1900-01-01-5370	ja	1	nicht bestimmt	2	2	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-10-03-2200	nein	0	nicht bestimmt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-10-03-2200	ja	0	nicht bestimmt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-5370	ja	1	nicht bestimmt	2	2	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-10-03-2200	ja	0	nicht bestimmt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6594	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6594	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja

1900-01-01-6594	nein	1.2	eingeschänkt	1.5	1.8	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-6594	nein	1.2	eingeschänkt	1.5	1.8	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden				

Gewässername Gewässernummer		Chräbelbach, 616-0010,												
														
Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sommerungsgebiet
1900-01-01-5372	nein	1.8	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja



1900-01-01-5368	nein	0.8	eingeschränkt	1.5	1.2	1.8	-	Referenzstrecke	11	ja	nein	nein	nein	nein					
1900-01-01-5369	nein	2	ausgeprägt	-	-	1.8	-	Referenzstrecke	11	ja	nein	nein	nein	ja					
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)															nein				
Bemerkungen																			
Erhöhung															Nein				


Gewässername	Steigenbach,
Gewässernummer	633-0000








Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-3418	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3417	nein	0.6	keine	2	1.2	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3419	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3416	nein	0.8	eingeschränkt	1.5	1.2	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3420	nein	1	keine	2	2	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3423	nein	1.8	keine	2	3.6	-	2	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3422	nein	1.4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-3421	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.4	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3420	nein	1	keine	2	2	1.4	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)3416, 3417, 3419, 3423														
Bemerkungen														
ErhöhungNein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden														


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 632-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-4484	nein	1.2	keine	2	2.4	1.6	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4481	nein	1.6	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-4484	ja	1.2	keine	2	2.4	1.6	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4481	nein	1.6	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-4477	nein	1.5	keine	2	3	1.6	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4476	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	1.6	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									4476, 4477, 4481, 4484						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						


Gewässername Gewässernummer		Chlausenbach, 631-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-1275	nein	2.4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	13	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-1277	nein	2.4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	13	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-1276	nein	1.4	eing esch ränk t	1.5	2.1	2.4	-	Refe renz stre cke	13	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-1279	nein	1.6	eing esch ränk t	1.5	2.4	2.4	-	Refe renz stre cke	13	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-1279	nein	1.6	eing esch ränk t	1.5	2.4	2.4	-	Refe renz stre cke	13	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Rufibach, 627-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-0606	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor pho logie	17	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0612	nein	5	eing esch ränk t	1.5	7.5	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									0612					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 628-0000, (2683234.128/1216201.579)												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-0500	nein	2.2	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12.5	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-0504	nein	2.4	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	13	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-0499	nein	1.3	kein e	2	2.6	2.4	-	Refe renz stre cke	13	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 628-0000, 628-0010, (2683429.602/1215825.764)													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-0500	nein	2.2	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12.5	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-0501	nein	1.4	eing esch ränk t	1.5	2.1	2.2	-	Refe renz stre cke	12.5	nein	nein	nein	nein	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 616-0400													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
unbekannt _108	ja	0	keine	-	-	0.8	-	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	ja	nein	
unbekannt _109	nein	0	keine	-	-	0.8	-	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	nein	
2023-10- 03-2213	nein	0.4	keine	2	0.8		0.4	Korrekturfaktor methode	11	ja	nein	nein	ja	nein	
2023-10- 03-2213	nein	0.4	keine	2	0.8		-	Korrekturfaktor methode	11	ja	nein	nein	nein	nein	
unbekannt _107	ja	0	keine	-	-	0.8	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden						


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 616-0390												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-0564	nein	1.4	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0563	nein	1.4	kein e	2	2.8	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-0566	nein	0.7	eing esch ränk t	1.5	1.05	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-0565	nein	1	eing esch ränk t	1.5	1.5	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-0566	nein	0.7	eing esch ränk t	1.5	1.05	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Kienbach, 615-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-1035	nein	3	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	14.5	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-1035	nein	3	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	14.5	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-1039	nein	2	kein e	2	4	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-1038	nein	1.8	kein e	2	3.6	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-1041	nein	2	eing esch ränk t	1.5	3	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-1039	nein	2	kein e	2	4	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									1038						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden						


Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 616-0370, 616-0380													
															
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-2253	nein	1.6	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein	

1900-01-01-2250	nein	0.5	keine	2	1	1.6	0.5	Referenzstrecke	11	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-2251	nein	0.5	keine	2	1	1.6	0.5	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-2254	ja	0	nicht bestimmt	2	0	1.6	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-1916	nein	0.2	keine	2	0.4	1.6	0.2	Referenzstrecke	11	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-1915	nein	0.2	nicht bestimmt	2	0.4	1.6	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-2252	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.6	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									2250, 2251, 2253, 2254					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierungspotential kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					


Gewässername Gewässernummer		Rigiaa, 616-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-0132	nein	5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	19.5	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0121	nein	6	aus gepr ägt	-	-	5	-	Refe renz stre cke	19.5	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-0122	nein	8	eing esch ränk t	1.5	12	5	-	Refe renz stre cke	19.5	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-3303	nein	1.4	eing esch ränk t	1.5	2.1	2.2	1	Refe renz stre cke	12.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0138	nein	4	aus gepr ägt	-	-	5	-	Refe renz stre cke	19.5	nein	nein	ja	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierungspriorität kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 617-0000, 617-0010													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-0130	nein	10	aus gepr ägt	-	-	2	2	eige ne Erhe bung	12	nein	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-5029	nein	1.3	eing esch ränk t	1.5	1.95	2	-	Korr ektu rfakt orm etho de	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-0140	nein	5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	19.5	ja	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-3302	nein	2.2	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12.5	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-3307	nein	1.2	kein e	2	2.4	2.2	1.2	Refe renz stre cke	12.5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-3297	nein	1.2	eing esch ränk t	1.5	1.8	2.2	-	Refe renz stre cke	12.5	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-3305	ja	1.5	nich t best imm t	2	3	2.2.	-	Refe renz stre cke	12.5	nein	nein	nein	nein	nein	


1900-01-01-3299	nein	1	ausgeprägt	-	-	2.2	-	Referenzstrecke	12.5	nein	nein	nein	nein	nein					
1900-01-01-0125	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	5	2.5	Referenzstrecke	19.5	nein	nein	ja	ja	nein					
1900-01-01-0125	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	5	2	Referenzstrecke	19.5	nein	nein	ja	ja	nein					
1900-01-01-0125	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	5	2	Referenzstrecke	19.5	nein	nein	ja	ja	nein					
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein									
Bemerkungen																			
Erhöhung															Nein				

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 617-0050, 617-0000, 617-0060, 617-0040, 617-0020												
 A map showing a watercourse segment. The watercourse is represented by a blue line with various segments labeled with coordinates: 1900-01-01-7028, 1900-01-01-3680, 1900-01-01-3681, 1900-01-01-3678, 1900-01-01-3684, 1900-01-01-3683, 1900-01-01-3682, 1900-01-01-3679, 1900-01-01-3308, 1900-01-01-3296, 1900-01-01-3300, 1900-01-01-3301, 1900-01-01-3304, 1900-01-01-4442, 1900-01-01-4443, 1900-01-01-4443, 1900-01-01-3306, 1900-01-01-2296, and 2022-08-31-9265. The map also shows a road, some buildings, and a green area representing a forest or park. A red line segment is visible at the bottom left of the watercourse.														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-3680	nein	1.4	aus gepr ägt	-	-	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein


2022-08-31-9265	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3684	nein	0.6	eingeschränkt	1.5	0.9	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3682	nein	0.6	eingeschränkt	1.5	0.9	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3679	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-7028	nein	0.8	eingeschränkt	1.5	1.2	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3683	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3678	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 617-0000, 617-0040													
															
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-2296	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	1	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-3300	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-3296	nein	0.8	eingeschränkt	1.5	1.2	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-3301	nein	0.8	eingeschränkt	1.5	1.2	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-4443	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-3304	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-3308	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein	


1900-01-01-4442	nein	0.8	ausgeprägt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4443	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3306	ja	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				

Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 616-0350												
														
Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-6186	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	-	-	Korrekturfaktormethode	12.6	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6190	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	7	0.2	Ökomorphologie	12.6	ja	nein	nein	nein	ja

1900-01-01-6188	nein	0.4	keine	2	0.8	2.25	0.2	Referenzstrecke	12.6	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6189	nein	7	ausgeprägt	-	-	2.25	-	Referenzstrecke	12.6	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)														
Bemerkungen														
Erhöhung														
Ja Erhöhung auf Geschiebesammler														


Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 616-0040, 616-0060												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01- 01-3121	nein	0.8	kein e	2	1.6	-	-	Korr ektu rfakt orm etho de	11	ja	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Rotenfluebach, 675-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-2315	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-2316	nein	4	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-2314	nein	4	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Rotenfluebach, 675-0000, 675-0010, 675-0020												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
unbekannt_91	nein	1	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
unbekannt_16	nein	0	aus gepr ägt	-	-	1.4	-	Refe renz stre cke	13.4	nein	ja	nein	nein	ja
unbekannt_17	nein	1	aus gepr ägt	-	-	1.4	-	Refe renz stre cke	13.4	nein	ja	nein	nein	nein
1900-01-01-2316	nein	4	aus gepr ägt	-	-	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja


1900-01-01-2316	nein	4	aus gepr ägt	-	-	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja					
1900-01-01-2316	nein	4	aus gepr ägt	-	-	1.4	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja					
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)															nein				
Bemerkungen																			
Erhöhung															Nein				


Gewässername	Rotenfluebach,
Gewässernummer	675-0000, 675-0030, 675-0040, 675-0050, 675-0060





Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-2317	nein	1.4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	13.4	ja	ja	nein	nein	nein
1900-01-01-2317	nein	1.4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja

1900-01-01-2317	nein	1.4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökonomie	13.4	ja	ja	nein	nein	nein
unbekannt_18	nein	0	ausgeprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	13.4	nein	ja	nein	nein	ja
unbekannt_19	nein	0	ausgeprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	13.4	nein	ja	nein	nein	ja
unbekannt_20	nein	0	ausgeprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	13.4	nein	ja	nein	nein	ja
unbekannt_21	nein	0	ausgeprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	13.4	nein	ja	nein	nein	ja
1900-01-01-2316	nein	4	ausgeprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	13.4	nein	ja	nein	nein	nein
1900-01-01-2316	nein	4	ausgeprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)														
nein														
Bemerkungen														
Erhöhung														
Nein														


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 675-0030													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
unbekannt_89	nein	0	aus geprägt	-	-	1.4	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						

Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 616-0110, 616-120, 616-140													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
unbekannt_28	nein	0	aus gepr ägt	-	-	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	ja	
unbekannt_106	nein	0	aus gepr ägt	-	-	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-5361	nein	3	eing esch ränk t	1.5	4.5	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 620-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
unbekannt_104	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
unbekannt_104	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein					
Bemerkungen															
Erhöhung										Nein					


Gewässername Gewässernummer		Rigiaa, 616-0000, 616-0150													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
unbekannt_103	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-0124	nein	4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	17	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-0120	nein	4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	17	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-0118	nein	4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	17	ja	nein	nein	ja	nein	

1900-01-01-0124	nein	4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökonomie	17	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0119	nein	5	eingeschränkt	1.5	7.5	4	-	Referenzstrecke	17	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden				

Gewässername Gewässernummer					Unbekannt, 621-0010									
														
Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sommerungsgebiet
unbekannt_102	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-0116	nein	3	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	14.5	ja	nein	nein	ja	ja
1900-01-01-0117	nein	7	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0134	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein


Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	nein
Bemerkungen	
Erhöhung	Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden


Gewässername	Unbekannt,
Gewässernummer	621-0000




Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
unbekannt_39	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_42	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_41	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja

unbekannt _41	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _41	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _41	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _39	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _42	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				

Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 616-0210													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
2023-06-22-1102	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja	
2023-06-22-1102	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	ja	nein	
unbekannt_47	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja	
unbekannt_47	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein					
Bemerkungen															
Erhöhung										Nein					


Gewässername Gewässernummer		Rigiaa, Seitenarm Rigiaa 616-0000, 616-0160, 616-0170												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
unbekannt_99	ja	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-0116	nein	3	ausgeprägt	-	-	-	2.5	eigene Erhebung	13.25	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_42	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_42	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja

1900-01-01-0141	nein	2.5	eingeschänkt	1.5	3.75	-	2.5	eigene Erhebung	13.25	nein	nein	ja	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				


Gewässername Gewässernummer	Seitenarm Rigiaa, 616-0160
	


Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sommerungsgebiet
unbekannt_42	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt_42	nein	0	ausgeprägt	-	-	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	ja


Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	nein
Bemerkungen	
Erhöhung	Nein

Gewässername Gewässernummer		Rigaa, Seitenärme Rigaa 616-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-0141	nein	2.5	eingeschänkt	1.5	3.75	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	ja	nein	nein	
1900-01-01-0126	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	-	1.5	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	nein	


unbekannt _44	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _46	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _101	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _46	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
unbekannt _44	nein	0	aus gepr ägt	-	-	-	1.5	eige ne Erhe bun g	11	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01- 01-0141	nein	2.5	eing esch ränk t	1.5	3.75	-	2.5	eige ne Erhe bun g	13.2 5	nein	nein	ja	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				

Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 619-0000 (2'682'094, 1'210'994)													
															
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
2023-06-22-1815	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	3	1	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
2023-06-22-1817	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
2023-06-22-1799	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja	
2023-06-22-1816	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	1	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja	
2023-06-22-1816	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	1	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein					
Bemerkungen															
Erhöhung										Nein					


Gewässername		Seitenarm Rigiaa,													
Gewässernummer		616-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
unbekannt_67	nein	1	ausgeprägt	-	-	-	1	eigene Erhebung	11	nein	ja	Nein	nein	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						


Gewässername Gewässernummer					Seitenarm Rigiaa, 618-0000									
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-06-22-1797	nein	2	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6046	nein	2	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6044	nein	1.6	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	ja	nein
2023-06-22-1815	nein	3	eing esch ränk t	1.5	4.5	3	1	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6043	nein	1.6	eing esch ränk t	1.5	2.4	1.60	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6039	nein	1.6	eing esch ränk t	1.5	2.4	2	0.8	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-22-1817	nein	3	eing esch ränk t	1.5	4.5	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6042	nein	1.6	eing esch ränk t	1.5	2.4	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	nein


2023-06-22-1812	nein	2	eingeschänkt	1.5	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6039	nein	1.6	eingeschänkt	1.5	2.4	1.60	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-6039	nein	1.6	eingeschänkt	1.5	2.4	1.60	1.2	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-22-1799	nein	3	eingeschänkt	1.5	4.5	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
2023-06-22-1816	nein	2	eingeschänkt	1.5	3	3	1	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
2023-06-22-1816	nein	2	eingeschänkt	1.5	3	3	1	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)														
nein														
Bemerkungen														
Erhöhung														
Nein														





Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-06-22-1805	nein	2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	12	ja	nein	nein	nein	nein
2023-06-22-1804	nein	2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	12	ja	nein	nein	nein	ja
2023-06-22-1808	nein	2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	12	ja	nein	nein	nein	ja
2023-06-22-1803	nein	1.5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	ja
2023-06-22-1807	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-22-1798	nein	1.5	ausgeprägt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-22-1809	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-22-1809	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)														
nein														
Bemerkungen														
Erhöhung														
Nein														

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 618-0040, 618-0030													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-8308	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-8308	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
2023-09-12-2284	nein	1	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
2023-09-12-2300	nein	0.4	aus gepr ägt	-	-	1.5	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein	
2023-06-22-1806	nein	1	aus gepr ägt	-	-	1.5	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein	
2023-04-01-2299	ja	0.6	nich t best imm t	2	1.2	1.5	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein	
2023-09-12-2284	nein	1	aus gepr ägt	-	-	1.5	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein					
Bemerkungen															
Erhöhung										Nein					

Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Rigiaa, 618-0080, 618-0070, 618-0060, 618-0050												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-6044	nein	1.6	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-6041	nein	2	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12	ja	nein	nein	nein	ja
2023-09-12-2297	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-6045	nein	1.4	aus gepr ägt	-	-	2	-	Refe renz stre cke	12	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-6045	nein	1.4	aus gepr ägt	-	-	1.6	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Kienbach, 615-0000, 2'684'559.3 1'212'961.6												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01- 01-1036	nein	3	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	14.5	ja	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Kienbach, 615-0000, 615-0060													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01- 01-1040	nein	1.8	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						

Gewässername Gewässernummer		Schuttbach, 614-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-0779	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	13.25	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-0780	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	13.25	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-0786	nein	1.7	eing esch ränk t	1.5	2.6	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-0785	nein	2	aus gepr ägt	-	-	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-0781	ja	1.2	kein e	2	2.4	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-0783	nein	1.2	kein e	2	2.4	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-0784	nein	1.4	eing esch ränk t	1.5	2.1	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-0782	ja	1.5	nich t best imm t	2	3	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	nein	ja	nein	


1900-01-01-0777	nein	1.5	kein e	2	3	2.5	-	Refe renz stre cke	13.25	nein	nein	ja	ja	nein					
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)															0777, 0779, 0780, 0783, 0784, 0785, 0786				
Bemerkungen																			
Erhöhung										Nein									

Gewässername	Schuttbach,
Gewässernummer	614-0000, 614-0020




Abschnittsnummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-0761	nein	1.2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-0762	nein	1.4	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	13.4	ja	ja	nein	nein	ja

1900-01-01-0787	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökonomie	20	ja	ja	ja	ja	ja
1900-01-01-0778	nein	4	eingeschränkt	1.5	6	2.5	-	Referenzstrecke	13.25	nein	nein	ja	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										0761, 0762, 0778, 0787				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden				



Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-5464	nein	2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	12	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-0787	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	13.25	ja	nein	ja	ja	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					





Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-10-03-2208	nein	1	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	ja	Nein	Nein	ja
2023-10-03-2209	nein	1.2	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	12.2	ja	ja	nein	Nein	ja
1900-01-01-5465	nein	2	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	ja	Nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer	Quellenbach 614-0010

Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-9188	nein	1	eingeschränkt	1.5	1.5	-	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-9193	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	-	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-9197	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	-	-	Korrekturfaktormethode	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-9198	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.8	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-9191	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-9186	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-9192	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									9188, 9191, 9193, 9197					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					

Gewässername Gewässernummer			Quellenbach 614-0010												
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-9196	nein	1	eingeschänkt	1.5	1.5	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-9189	nein	0.8	eingeschänkt	1.5	1.2	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-9185	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-9189	ja	0.8	eingeschänkt	1.5	1.2	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-9189	nein	0.8	eingeschänkt	1.5	1.2	1.2	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									9196						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden						


Gewässername Gewässernummer				Quellenbach 614-0010											
															
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sommerungsgebiet	
1900-01-01-9190	nein	1.2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	ja	ja	
1900-01-01-9194	nein	0.8	ausgeprägt	-	-	1	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden						

Gewässername Gewässernummer				Quellenbach 614-0010											
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-9195	nein	1	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-9187	nein	0.6	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden						

Gewässername Gewässernummer		Gnipenbach, Grisselenbach, 611-0002, 612-0000													
															
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-6474	nein	4	keine	2	8	-	5	eigene Erhebung	19.5	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6478	nein	1.2	eingeschränkt	1.5	1.8		1.3	eigene Erhebung	11	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6638	nein	1	eingeschränkt	1.5	1.5	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6647	nein	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-7946	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-7956	nein	1.7	ausgeprägt	-	-	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6484	nein	2.4	ausgeprägt	-	-	1.3	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	ja	


Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	nein
Bemerkungen	Abschnitte bereits revitalisiert
Erhöhung	Nein

Gewässername	Grisselenbach
Gewässernummer	612-0000





Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-7951	nein	3	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	14.5	ja	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-7945	nein	1.6	eingeschränkt	1.5	2.4	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-7948	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	3	-	Referenzstrecke	14.5	nein	nein	nein	nein	nein


Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	nein
Bemerkungen	
Erhöhung	Nein


Gewässername Gewässernummer		Hänibach, 613-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-6646	nein	1.2	keine	2	2.4	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6635	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6633	nein	1	eingeschränkt	1.5	1.5	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6642	nein	1	eingeschränkt	1.5	1.5	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	
1900-01-01-6640	nein	1.4	ausgeprägt	-	-	1.8	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein	


1900-01-01-6641	ja	1.5	nicht bestimmt	2	3	1.8	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				

Gewässername Gewässernummer		Gnipenbach, 611-0002												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-6473	nein	1.4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor pho logie	11	ja	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Gnipenbach, 611-0002, 611-0010, 611-0020												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-3783	nein	0.8	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-3783	nein	0.8	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-3783	nein	0.8	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer					Ottenbach, 609-0000										
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-8150	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-8151	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8134	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8146	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	nein	ja	
1900-01-01-8150	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8138	ja	3	eing esch ränk t	1.5	4.5	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	ja	nein	nein	
1900-01-01-8138	nein	3	eing esch ränk t	1.5	4.5	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	ja	nein	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									8134, 8151						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein						


Gewässername Gewässernummer		Ottenbach, 609-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-8141	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	ja	
1900-01-01-8151	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8134	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8145	ja	3	kein e	2	6	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	ja	ja	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein					
Bemerkungen															
Erhöhung										Nein					


Gewässername Gewässernummer		Ottenbach, 609-0000													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-8132	nein	3	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	23	ja	BLN	Ja	Ja	nein	
1900-01-01-8122	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	20	ja	ja	Ja	Ja	nein	
1900-01-01-8129	nein	3	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	23	ja	BLN	Ja	ja	ja	
1900-01-01-8122	nein	2.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	13.2 5	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8137	nein	2.5	kein e	2	5	3	3	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8124	nein	2	eing esch ränk t	1.5	3	3	-	Refe renz stre cke	14.5	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-8148	nein	2	aus gepr ägt	-	-	2.5	-	Refe renz stre cke	13.2 5	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-8123	nein	2.5	eing esch ränk t	1.5	3.75	2.5	-	Refe renz stre cke	13.2 5	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-8140	nein	2.5	eing esch ränk t	1.5	3.75	2.5	-	Refe renz stre cke	13.2 5	nein	nein	nein	ja	nein	


Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	8122, 8124, 8132, 8137, 8140, 8148
Bemerkungen	
Erhöhung	Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden. Im bebauten Siedlungsgebiet


Gewässername Gewässernummer		Ottenbach, 609-0000												
														
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-8121	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8128	nein	4	ausgeprägt	-	-	2.5	-	Referenzstrecke	13.25	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-8133	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	2	1.75	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									8128					
Bemerkungen														
Erhöhung									Ja Erhöhung auf Geschiebesammler					

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 610-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01- 01-0966	nein	3	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	14.5	ja	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer			Unbekannt, 610-0000											
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-0963	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	nein
2022-08-31-9264	nein	1.5	eingeschränkt	1.5	2.25	3	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-0964	nein	2	eingeschränkt	1.5	3	3	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Ottenbach / Goldbach, 609-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-8143	nein	1.6	eingeschänkt	1.5	2.4	2.5	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8120	nein	1.5	eingeschänkt	1.5	2.25	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8136	nein	1.2	eingeschänkt	1.5	1.8	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8147	nein	1.8	eingeschänkt	1.5	2.7	2.5	2	Referenzstrecke	13.25	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					


Gewässername Gewässernummer		Ottenbach / Goldbach, 609-0000, 609-0060, 609-0070												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-8130	nein	2	eingeschänkt	1.5	3	2.5	2	eigene Erhebung	12	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8127	nein	2	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	12	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8125	nein	3	ausgeprägt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	ja
1900-01-01-8126	nein	2.5	ausgeprägt	-	-	2	-	Referenzstrecke	12	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 644-0020, 644-0030, 644-0040												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-06-27-2042	nein	1	keine	2	2	-	-	Korrekturfaktormethode	12	ja	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2039	nein	1	keine	2	2	-	-	Korrekturfaktormethode	12	ja	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2038	nein	1.5	keine	2	2	1.5	-	Korrekturfaktormethode	12	ja	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2036	nein	1.5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	11	ja	nein	nein	nein	nein


2023-06-27-2027	ja	0.5	keine	2	1	1.5	-	Ökologie	11	ja	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2028	nein	1	keine	2	2	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2037	nein	0.5	keine	2	1	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2027	nein	0.5	keine	2	1	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2040	nein	1	keine	2	2	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2041	nein	1	keine	2	2	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
2023-06-27-2038	nein	1.5	keine	2	3	1.5	-	Referenzstrecke	11	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein				


Gewässername Gewässernummer		Unbekannt, 644-0210													
															
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet	
1900-01-01-1491	nein	0.8	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor pholo gie	11	ja	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-1492	nein	0.6	nich t best imm t	2	1.2	0.8	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	ja	nein	
1900-01-01-1493	nein	0.6	nich t best imm t	2	1.2	0.8	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-4090	nein	3	kein e	2	6	4	3.5	Refe renz stre cke	17	nein	nein	ja	ja	nein	
1900-01-01-1490	nein	0.6	nich t best imm t	2	1.2	0.8	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	ja	ja	nein	
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									4090						
Bemerkungen															
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden						


Gewässername Gewässernummer				Rigiaa, 616-0000										
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-4089	nein	2.6	eingeschänkt	1.5	3.9	4	-	Referenzstrecke	17	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-4080	nein	2.5	eingeschänkt	1.5	3.75	4	-	Referenzstrecke	17	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-4072 (1)	nein	3	eingeschänkt	1.5	4.5	4	3.75	Referenzstrecke	17	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-4072 (2)	nein	3	eingeschänkt	1.5	4.5	4	3.75	Referenzstrecke	17	nein	nein	ja	ja	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									4072, 4080, 4089					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					


Gewässername Gewässernummer		Chlausenbach, 644-0000, 644-0050, 644-0060												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
2023-06-27-2030	nein	1.5	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4086	nein	4	aus gepr ägt	-	-	4	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-4073	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	ja	ja	nein
2023-06-06-1648	nein	1	eing esch ränk t	1.5	1.5	1.5	-	Refe renz stre cke	11	nein	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-4075	nein	5	aus gepr ägt	-	-	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	nein	ja	nein
1900-01-01-4085	nein	3	eing esch ränk t	1.5	4.5	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-4076	nein	8	aus gepr ägt	-	-	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	nein	ja	nein

Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)	nein
Bemerkungen	
Erhöhung	Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden

Gewässername Gewässernummer		Seitenarm Chlausenbach, 644-0070, 644-0100												
														
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-8277	nein	4	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-0195	nein	1.6	aus gepr ägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	11	ja	nein	nein	nein	nein
1900-01-01-8276	nein	1	eing esch ränk t	1.5	1.5	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein					

Gewässername Gewässernummer		Chlausenbach, 644-0000												
														
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-4093	nein	5	ausgeprägt	-	-	-	-	Ökomorphologie	19.5	ja	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-4074 (1)	nein	6	eingeschränkt	1.5	9	4	2.5	Referenzstrecke	17	nein	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-4074 (2)	nein	6	eingeschränkt	1.5	9	4	-	Referenzstrecke	29	nein	ja	ja	ja	nein
1900-01-01-4071 (3)	nein	8	ausgeprägt	-	-	4	-	Referenzstrecke	29	nein	ja	ja	nein	nein
1900-01-01-4071 (4)	nein	8	ausgeprägt	-	-	5	-	Referenzstrecke	19.5	nein	nein	ja	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					

Gewässername Gewässernummer		Chlausenbach, 644-0000												
														
Abschnitts- nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-4081	nein	4	aus geprägt	-	-	-	-	Öko mor phol ogie	17	ja	nein	ja	ja	nein
1900-01-01-4088	nein	8	aus geprägt	-	-	4	-	Refe renz stre cke	17	nein	nein	nein	nein	ja
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)									nein					
Bemerkungen														
Erhöhung									Nein, Hochwasserschutz und Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden					

Gewässername		Teubertsbach,												
Gewässernummer		645-0000												
														
Abschnitts-nummer	Eindolung	Durchschnittliche Sohlenbreite	Klasse / Breitenvariabilität	Korrekturfaktor	Nat. GSB Korrekturfaktor	Nat. GSB Referenzstrecke	Nat. GSB Erhebung	Übernahme von	Breite Gewässerraum [m]	Ökomorphologie plausibel	Schutzgebiet	Revitalisierung	Hochwasserschutz	Wald / Sömmerungsgebiet
1900-01-01-4689	nein	3	eingeschränkt	1.5	4.5	4.4	3	eigene Erhebung	14.5	nein	nein	ja	nein	nein
1900-01-01-4690	nein	2.2	eingeschränkt	1.5	3.3	4.4	3	eigene Erhebung	14.5	nein	nein	nein	nein	nein
Gewässerrauminventar vorhanden (AbschnittsNr.)										nein				
Bemerkungen														
Erhöhung										Nein, Revitalisierung kann mit Gewässerraumbreite abgedeckt werden				